

---

---

WinST (Windows Setup Tools) Ver. 1.10

---

---

### 【はじめに】

このたびは、WinSTをダウンロードしていただきありがとうございます。

### 【WinSTとは】

本ソフトウェア「WinST」は、コンピュータのシリアルポートを利用して  
イー・アンド・デイ製機器の各種設定（コード番号、ファンクション設定等）  
をテキスト形式のファイルで書き出し保存したり、保存したファイルを指定し  
て機器に書き込みを行うソフトウェアです。

### 【動作環境】

OS	Windows95/98/Me（日本語版）
CPU	Pentium II 300MHz相当以上のCPU搭載機種を推奨
RAM	8MB以上のメモリを推奨
HDD	10MB以上の空きが必要
CRT	解像度640×480以上のディスプレイを推奨
RS-232C	1ポート

---

---

### 【使用許諾契約】

- ・「WinST」は予告なく仕様を変更することがあります。
- ・「WinST」の著作権は、(株)イー・アンド・デイに有ります。
- ・「WinST」はイー・アンド・デイ製機器とコンピュータとのデータ転送に使用します。
- ・「WinST」は、機器と接続するコンピュータのハードディスクまたはその他記憶装置に限りインストールして使用できます。
- ・(株)イー・アンド・デイは「WinST」またはこの「Readme」の欠陥により発生する直接、間接、特別または必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可能性がある旨と告知された場合でも、一切の責任を負いません。また、第三者からなされる権利の主張に対する責任も負いません。同時にソフトウェアやデータの損失の責任を一切負いません。

---

---

### 【インストール】

ダウンロードしたWinSTxxx.exeを実行すると自己解凍しDisk1、Disk2、Disk3の名前が付いたフォルダが生成されます。

¥Disk1¥setup.exeをダブルクリックすると、自動的にセットアップが始まります。初期設定のままセットアップを行うと、C:¥ProgramFiles¥WinSTにインストールします。

以上でWinSTのインストールが終了します。

### 【フロッピーディスクからのインストール】

ダウンロードしたWinSTxxx.exeを実行すると自己解凍しDisk1、Disk2、Disk3の名前が付いたフォルダがハードディスク上に生成されます。

フロッピーディスクを3枚用意し、それぞれにDisk1、Disk2、Disk3と名前を付けてください。

ハードディスク上にあるDisk1（フォルダ）の内容をすべてフロッピーディスクのDisk1にコピーしてください。また、同様にDisk2、Disk3を作ってください。

コンピュータにDisk1のフロッピーディスクを挿入しSetup.exeをダブルクリックすると、自動的にセットアップが始まります。初期設定のままセットアップを行うと、C:¥ProgramFiles¥WinSTにインストールします。

以上でWinSTのインストールが終了します。

---

**【ファイル構成】**

WinSTには以下の内容が含まれています。

¥ (WinSTxxx.exe実行後)

```

├─ Disk1 ← setup.exeとReadme.txtはここにあります。
├─ Disk2
├─ Disk3
└─ WinSTxxx_manual.pdf      取扱説明書

```

¥WinST (セットアップ後)

```

├─ Readme.txt              本文
├─ WinST.exe              WinST実行ファイル
├─ WinST.hlp              WinSTヘルプファイル
├─ AD4402Comm.dll         ダイナミックライブラリ
├─ ControlCommand.ini     制御コマンドファイル
├─ Data.ini               履歴ファイル
├─ Set.ini                通信設定ファイル
├─ SetInitialize.ini      初期化用通信設定ファイル
├─ ¥Cc                    制御コマンドの保存フォルダ
│   └─ ControlCommand.ini
├─ ¥Data                  サンプルファイルフォルダ
│   ├── サンプル.prm      prmファイルの解説が記述されています。
│   ├── ファンクション.prm
│   ├── レシビコード.prm
│   ├── 計量値.prm
│   └─ 原料コード.prm
│   ├── ファンクション.bup
│   ├── レシビコード.bup
│   └─ 原料コード.bup
├─ ¥Pf                    prm/bupの保存フォルダ
│   ├── サンプル.prm
│   ├── ファンクション.prm
│   ├── レシビコード.prm
│   ├── 計量値.prm
│   └─ 原料コード.prm
│   ├── ファンクション.bup
│   ├── レシビコード.bup
│   └─ 原料コード.bup
└─ 内部設定パラメータ.txt
   内部設定バックアップ.txt

```

**【アンインストール】**

[アプリケーションの追加と削除]からWinSTを選択し、削除してください。

---

**【WinST使用方法】**

WinSTxxx\_manual.pdfをご覧ください。

---

Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。  
Intel、PentiumはIntel Corporationの登録商標です。

==== end of txt =====