

検定申請書別紙（自動捕捉式はかり用） 1/2

作成日： 2024年10月1日

申請者： 北本太郎

I. 検定申請書

項目	確認	項目	確認
1. 検定受付番号	<input type="checkbox"/>	4. 特定計量器区分	<input type="checkbox"/>
2. 申請日	<input type="checkbox"/>	新品・修理品・継続品	新品 <input type="checkbox"/>
3. 申請者情報		5. 現地検定希望日	
住所	<input type="checkbox"/>	第1希望	2024年12月1日 <input type="checkbox"/>
氏名（法人名）	<input type="checkbox"/>	第2希望	2024年12月2日 <input type="checkbox"/>
代表者氏名(法人の場合)	<input type="checkbox"/>	第3希望	2024年12月3日 <input type="checkbox"/>

II. 顧客・事業所情報

項目	確認	項目	確認
1. 連絡担当者	<input type="checkbox"/>	4. 適正計量管理事業所の確認	適正計量管理事業所以外 <input type="checkbox"/>
2. 部署	<input type="checkbox"/>	届出提出	<input type="checkbox"/>
3. 電話番号	<input type="checkbox"/>		

III. 自動捕捉式はかり仕様

項目	確認	項目	確認
1. 新規・既使用	<input type="checkbox"/>	17. 荷重搬送システムの最大速度	50 m/min <input type="checkbox"/>
2. 製造事業者	<input type="checkbox"/>	18. 計量コンベヤ長	350 mm <input type="checkbox"/>
3. 機種（モデル）	<input type="checkbox"/>	19. 計量コンベヤ幅	200 mm <input type="checkbox"/>
4. 製造年	<input type="checkbox"/>	20. 電源電圧	AC100/200 V <input type="checkbox"/>
5. 製造番号	<input type="checkbox"/>	21. 電源周波数	50/60 Hz <input type="checkbox"/>
6. 型式承認番号	<input type="checkbox"/>	22. 温度範囲	0~40 °C <input type="checkbox"/>
7. カテゴリ	<input type="checkbox"/>	23. 動補正の範囲	無 <input type="checkbox"/>
8. カテゴリ分類	<input type="checkbox"/>	24. 風袋引き装置	プリセット <input type="checkbox"/>
9. 精度等級（等級指定係数）	<input type="checkbox"/>	25. 印字装置	無 <input type="checkbox"/>
10. 目量の種類	<input type="checkbox"/>	26. 本体以外の表示装置	無 <input type="checkbox"/>
11. ひょう量	<input type="checkbox"/>	27. ソフトウェア識別(Ver.)	XX. XX. XX <input type="checkbox"/>
12. 実目量	<input type="checkbox"/>	28. 1.~27.以外の内容が銘板に記載されている	<input type="checkbox"/>
13. 最小測定量	<input type="checkbox"/>	場合、全て以下に記載	
14. ひょう量	<input type="checkbox"/>		
15. 実目量	<input type="checkbox"/>		
16. 最小測定量	<input type="checkbox"/>		

IV. 設備・検定実施に関わる情報


項目	確認	項目	確認
1. 建物名・ライン名・設備No.等	<input type="checkbox"/>	3. コンベヤガイド	有 <input type="checkbox"/>
2. 前後の設備	<input type="checkbox"/>	4. 計量器操作者の準備	済 <input type="checkbox"/>
前段側	<input type="checkbox"/>	5. ハンドリング者の準備	済 <input type="checkbox"/>
後段側	<input type="checkbox"/>	6. 試験荷重の供給・取出し場所	有 <input type="checkbox"/>
一体型・分離型	<input type="checkbox"/>	7. 管理はかり使用場所（コンセント）	有 <input type="checkbox"/>

検定申請書別紙（自動捕捉式はかり用） 2/2

V. 入所・入室情報

項目	確認	項目	確認
1. 事前提出書類（作業員名簿等）	無 <input type="checkbox"/>	6. 測定値のビデオ撮影	可 <input type="checkbox"/>
2. 無塵衣の準備	必要 <input type="checkbox"/>	7. 台車の持込	可 <input type="checkbox"/>
3. 上履きの準備	必要 <input type="checkbox"/>	8. 入所教育	有 <input type="checkbox"/>
4. ヘルメットの準備	不要 <input type="checkbox"/>	時間	0.5 時間 <input type="checkbox"/>
5. PC, プリンタ, 筆記用具等持込	可 <input type="checkbox"/>		

VI. 使用条件・試験荷重

項目	確認	項目	確認
1. 使用条件		5. 平衡安定性試験（静止計量はかり）	不要 <input type="checkbox"/>
検定実施レンジ	<input type="checkbox"/>	6. 最大風袋量	g <input type="checkbox"/>
ひょう量	3000 g <input type="checkbox"/>	7. 動補正機能	使用 <input type="checkbox"/>
実目量	1 g <input type="checkbox"/>	動補正範囲下限値	g <input type="checkbox"/>
最小測定量	140 g <input type="checkbox"/>	動補正範囲上限値	g <input type="checkbox"/>
検査目量	1.00 g <input type="checkbox"/>	8. 準備する試験荷重	
使用最大速度	30 m/min <input type="checkbox"/>	最小測定量	150.0 g <input type="checkbox"/>
使用最大動作速度	85 個/min <input type="checkbox"/>	検査速度	30 m/min <input type="checkbox"/>
2. 試験荷重	下限 上限	公差の変わり目1	500.0 g <input type="checkbox"/>
表示計量範囲(g)	150 1000 <input type="checkbox"/>	検査速度	30 m/min <input type="checkbox"/>
プリセット風袋値(g)	0 10 <input type="checkbox"/>	公差の変わり目2	g <input type="checkbox"/>
使用計量範囲(g)	150 1010 <input type="checkbox"/>	検査速度	m/min <input type="checkbox"/>
名称	ボトルA ボトルB <input type="checkbox"/>	最大測定量	1010.0 g <input type="checkbox"/>
種類	固体 固体 <input type="checkbox"/>	検査速度	30 m/min <input type="checkbox"/>
形状	ボトル ボトル <input type="checkbox"/>	偏置試験	g <input type="checkbox"/>
寸法(mm)	W 60 120 <input type="checkbox"/>	検査速度	m/min <input type="checkbox"/>
	L 60 120 <input type="checkbox"/>	動補正範囲内下限	g <input type="checkbox"/>
	H 60 120 <input type="checkbox"/>	検査速度	m/min <input type="checkbox"/>
	phi 60 120 <input type="checkbox"/>	動補正範囲内上限	g <input type="checkbox"/>
3. 緩和措置(計量範囲、速度)	適用 <input type="checkbox"/>	検査速度	m/min <input type="checkbox"/>
4. 偏置試験	不要 <input type="checkbox"/>	試験荷重を各2個以上準備してください	

VII. 確認事項

項目	確認	項目	確認
1. 検定合格証明書の発行	必要 <input type="checkbox"/>	4. 検定実施予定日	<input type="checkbox"/>
2. 取扱説明書（他社品の場合）	無 <input type="checkbox"/>	5. 検定の中立性・公平性	<input type="checkbox"/>
3. 計量データ取得方法	USBメモリ <input type="checkbox"/>		

VIII. 追加確認事項・備考

A&D申請確認者：

確認日：