


# RsKey Ver,6.03の特徴



出力データの種類(Data、Type)に「NU2」を追加

NU2: +などの符号、余計なゼロが付かない

出力例

ALL	Number	NU2
ST,+00162.57 g	+00162.58	162.56
ST,+00162.57 g	+00162.57	162.57

NU2モード: RsKeyのVer6.03で新規搭載